

BMW Baureihe E39

Lenkraddrehschwingungen zwischen 80 und 140 Km/h.

Ursachen

- Räder nicht gewuchtet bzw. mit Flatspots behaftet
- Montierte Räder bzw. Reifen nicht freigegeben
- Spurstangen haben Spiel in den Kugelgelenken
- Zugstreben verformt bzw. Hydrolager defekt
- Querlenker haben Spiel im Kugelgelenk bzw. Gummilager defekt
- BS an Vorder/Hinterachse verformt bzw. verschlissen, SBB verschlissen.
- Lenkgetriebe hat zu wenig innere Reibung bzw. zu viel Spiel

Hinweis: Die Hinterradbremse hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Bremskomfort des Gesamtfahrzeugs.

