

Mazda

Bei einigen Modellen der Baureihen 323,626,626 Kombi, Premacy kann es auch bei normalen Einsatzbedingungen an der Bremsanlage der Vorderachse zu einem vorzeitigen Verschleiß der Bremsbeläge kommen.

Bei Fahrzeugen des Modells MPV können beim leichten Abbremsen, kurz vor Stillstand des Fahrzeugs Quietschgeräusche an der Hinterachse auftreten. In diesem Fall ist nach einer Instandsetzung gemäß Technischer Information 07/01 der Fa. Mazda zu verfahren.

