

Opel

Astra G mit Bosch Bremssystem

Für Fahrzeuge mit X12XE, X14XE, X16SZR, C16SEL, X16XEL, X17TDL Motoren wurde der Brems Scheibenwerkstoff geändert von GG25 in GG15. Entstehen Bremsgeräusche bei ungebremster Fahrt in Form von permanentem starken Quietschen, so kann nur ein Satteltausch Abhilfe schaffen.

In Einzelfällen kann es vorkommen, dass die Bremsbeläge im Schacht des Sattels blockieren. In diesen Fällen ist wie folgt vorzugehen:

Die Bremse öffnen

- Beläge wenn nötig mit größerem Kraftaufwand entfernen.
- Runde Belagabstützflächen mit Drahtbürste reinigen.
- Anschließend gebürstete Flächen mit Bremsenreiniger säubern.
- Die Belagabstützflächen mit Molykote M111 einstreichen.
- Beläge müssen sich leicht einsetzen lassen. Bei Deformation des Bremsträgers muss dieser ersetzt werden.
- Bremse schließen.

Zafira Hinterachse

Einige Modelle dieses Typs neigen zu Bremsenquietschen an der Hinterachse. In diesen Fällen ist der Hinterachsbelag an den Auflageflächen mit Gleitmittel analog Opel Nr. 19 48 608 einzustreichen und wieder einzubauen.

Sollte nichts mehr helfen, dann muß das BOSCH System auf ein TRW System umgerüstet werden.

