

Mercedes Benz

Bei Fahrzeugen der **A-Klasse mit Automatic** kann es beim leichten Anbremsen zu Quietschgeräuschen kommen. Hierbei handelt es sich um eine Komforteinbuße und nicht um einen Sicherheitsmangel. Sehr anfällig sind die Bauteile Pendelstützen und Führungselemente des Bremssattels.

Bei den **Modellen E und C Klasse ab Bj. 1999** kann es nach Austausch der Original-Hinterachsbeläge ohne Scheibenwechsel nach kurzer Laufstrecke zu Quietschgeräuschen kommen. Mercedes empfiehlt grundsätzlich die Bremsscheiben bei jedem Belagwechsel mit auszutauschen.

